



WEBNIR

Strumenti WEB per la valutazione dell'esposizione occupazionale alle Radiazioni Non Ionizzanti

Distanza di rispetto: concetti, misure, file-dati, calcolo e valutazione dell'errore.

N.Zoppetti, IFAC-CNR n.zoppetti@ifac.cnr.it









Indici di esposizione

Gli **indici di esposizione** sono grandezze di rilievo nella valutazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici, in particolare in ambito occupazionale, perché <u>tengono conto sia dello spettro del campo, sia</u> dell'andamento in frequenza dei limiti normativi.

$$\vec{B}(t) = \sum_{k=1}^{n} \left[B_{x,k} \cos(2\pi k f_0 t + \theta_{xk}) \cdot \hat{\imath}_x + B_{y,k} \cos(2\pi k f_0 t + \theta_{yk}) \cdot \hat{\imath}_y + B_{z,k} \cos(2\pi k f_0 t + \theta_{zk}) \cdot \hat{\imath}_z \right]$$










distanza di rispetto

In molte situazioni, un parametro che permette di caratterizzare l'esposizione e dare indicazioni sintetiche ed efficaci sulla valutazione e la riduzione del rischio, è la **distanza di rispetto**, cioè la distanza dalla sorgente oltre la quale l'indice di esposizione considerato è inferiore al 100%.







Distanza di rispetto e Zonizzazione

Zona 0 è la zona all'interno della quale i livelli di esposizione sono sicuramente **inferiori** o uguali ai livelli di riferimento per la **popolazione** (conformità alla Raccomandazione Europea 199/519/CE).

Zona 1 è la zona all'interno della quale i livelli di esposizione **superano** i livelli di riferimento per la **popolazione** ma sono **inferiori** o uguali ai valori di azione stabiliti dalla Direttiva Europea 2013/35/CE.

Zona 2 è la zona nella quale i livelli di esposizione **superano** i valori di azione stabiliti <u>dalla</u> Direttiva Europea 2013/35/CE.

Accesso libero a popolazione e lavoratori

—

Distanza dalla sorgente

Distanza di rispetto riferita ai limiti per la popolazione

Accesso libero ai soli lavoratori



Distanza di rispetto riferita ai limiti per i lavoratori

Accesso interdetto

SORGENTE







WEBNIR

Strumenti WEB per la valutazione dell'esposizione occupazionale alle Radiazioni Non Ionizzanti

Ti trovi in: > Home > Sezione pubblica > CEM > Ricerca di strumenti Web per tipologia



CAMPI ELETTROMAGNETICI RICERCA DI STRUMENTI WEB PER TIPOLOGIA

Aspetti generali

- Consultazione dei limiti normativi
- Confronto di limiti normativi
- Caricamento e personalizzazione di un grafico generico
- Elenco strutturato di sorgenti

Calcolo della distanza di rispetto

- Interpolazione di misure di indice e calcolo della distanza di rispetto
- Interpolazione di misure di indice e calcolo della distanza di rispetto con determinazione dell'incertezza

Applicazioni per la caratterizzazione di sorgenti nell'ambiente esterno

- Calcolo dell'induzione magnetica generata da più sistemi di conduttori rettilinei indefiniti
- Calcolo dell'induzione magnetica generata da più sistemi di conduttori elicordati indefiniti



Obiettivi degli strumenti sviluppati



- 1. Determinare la distanza di rispetto a partire da un numero limitato di misure, grazie ad un metodo di interpolazione flessibile che può essere utilizzato in abbinamento a diversi modelli di sorgente.
- 2. Propagare l'incertezza di misura sul risultato dell'interpolazione e determinare una stima dell'incertezza della distanza di rispetto stessa.



I problemi da risolvere





Ho la possibilità di eseguire misure di un generico indice di esposizione a distanza x crescente dalla sorgente.


- 1. Voglio determinare la distanza di rispetto relativa ad una sorgente di campo (per semplicità magnetico a bassa frequenza).
- 2. Voglio **propagare l'incertezza** della misura **sulla distanza di rispetto**.

Problema 1 di 2: la determinazione della distanza di rispetto

- Si suppone di avere m misure caratterizzate da $x_M = [x_1..x_m]$, $y_M = [y_1..y_m]$, $\sigma_M = [\sigma_1..\sigma_m]$ dove:
 - x_M è il vettore che rappresenta la distanza dalla sorgente dei punti di misura (che si intendono allineati lungo una retta passante per la sorgente);
 - y_M rappresenta gli indici misurati;
 - σ_M l'incertezza delle misure di questi ultimi.

Fissata la forma di una «funzione» $f(x, p_1, ..., p_n)$ 75 che dipende dalla distanza x e da un generico numero 90 n di parametri


$$y = f(x, p_1, ..., p_n)$$



«Cerco» i parametri $p_{o1}, ..., p_{on}$ tali da minimizzare lo scarto quadratico medio tra le misure ed una funzione $y = f(x, p_1, ..., p_n)$ di forma fissata.

Problema 1 di 2: la determinazione della distanza di rispetto

Una volta determinati i parametri «ottimali» $p_{o1}, ..., p_{on}$ e quindi una particolare «realizzazione» della funzione interpola $nte\ f(x, p_{1o}, ..., p_{no})$ è possibile determinare la distanza di rispetto come intersezione tra $f(x, p_{1o}, ..., p_{no})$ e la retta orizzontale y=100%.








ESEMPI di APPLICAZIONE sul portale WEBNIR

- Modalità di utilizzo (scheda Presentazione)
- Limitazioni (scheda Presentazione)
- Formato del file-dati (scheda Istruzioni)









- la distanza di rispetto così determinata NON tiene conto degli errori di misura σ_M
- la procedura di minimizzazione (scipy.curve_fit) restituisce la matrice di varianza-covarianza dei parametri $\mathbf{S}_{\mathbf{p}}$ ($n \times n$) che invece dipende da σ_{M}



Problema 2 di 2: propagazione dell'incertezza

Per ottenere indicazioni sull'incertezza della grandezza misurata y in un insieme di k punti x_i scelti a piacere (ed in genere non coincidenti con x_M):

• si determina (analiticamente o numericamente) la matrice F (k righe, n colonne) delle derivate parziali del modello al variare dei parametri in ciascun punto.

$$F = \frac{\partial f(x_j, p_i)}{\partial p_i}$$

• si determina la matrice varianza covarianza S_f (k righe, k colonne) della grandezza interpolata nei k punti scelti.

$$S_f = F \cdot S_p \cdot F^T$$

• La diagonale di S_f fornisce una stima della varianza σ_f^2 della grandezza interpolata


 Per determinare l'incertezza della distanza di rispetto considero le seguenti due curve:

$$f(x,p_{1o},\ldots,p_{no})\pm\sigma_f$$





Problema 2 di 2: propagazione dell'incertezza









- È possible tenerne conto usando una interpolazione che non minimizza lo scarto (quadratic medio) secondo la sola variabile dipendente y ma tiene conto delle distanze sul piano xy (Orthogonal Distance Regression, ODR).
- Si può ricorrere ad approcci approssimati come determinare i parametri senza tenere conto dell'incertezza di posizionamento, ricavando poi l'incertezza complessiva su y come combinazione dell'incertezza propria più quella propagata dall'incertezza di posizionamento

$$\sigma_{f\ TOT} \simeq \sqrt{\sigma_f^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \sigma_x\right)^2}$$







Specifications when using the 100 cm² probe 1 Hz to 400 kHz, 10 Hz to 400 kHz, Frequency range (-3 dB), 30 Hz to 400 kHz selectable Magnetic (B) field Antenna type Isotropic coil 100 cm² Sensor type 160 mT Damage level 1) RMS The damage level reduces linearly with increasing frequency above 77,5 Hz (1/f). Peak The damage level reduces linearly with increasing frequency above 620 Hz (1/f). The damage level (peak) applies for pulse duration ≤15,6 ms and duty cycle≤1/64 Measurement uncertainty 2) ±4% (50 Hz to 120 kHz) 1/4-200190-20 (Standard timead)

Exposure STD mode Comparison with standard Exposure evaluation (see Ordering information, page 8-12) EN 50366 BGV B11 MODE 3) ICNIRP LOW HIGH HIGH LOW HIGH RANGE 1600% 160% 160% 1600% 2% 0.4% 2% 0.4% Noise level 4), typical 5% 1% 0.001% Resolution (RANGE: LOW) Automatic according to selected standard, Detection, selectable or RMS (averaging time1 s), or Peak Value Instantaneous or Max Hold Display mode, selectable Ordering information, page 8-12

Frequency range selectable	e (-3 dB),		1 Hz to 400 kHz, 10 Hz to 400 kHz, 30 Hz to 400 kHz							
Antenna type			Magnetic (B) field							
Sensor type			Isotropic coil	3 cm ²		-				
Damage level		RMS	1500 mT The damage let frequency abov	vel reduces lin e 30 Hz (1/f).	early with inc	creasing				
		Peak	2121 mT The damage le frequency above The damage le ≤15,6 ms and communication of the communi							
Measurement u	ncertainty 1)	±6% (50 Hz 1	o 120 kHz)						
			The second second							
	ent uncertain	ty include	s flatness, isotrop	by, absolute ar	nd linearity v					
The measureme (frequency rang The uncertainty based on the no Band limits: s Exposure S Exposure eval-	ent uncertain e: 1 Hz to 44 Increases al minal freque ee page C	ty include 00 kHz or the frequency respondence 4	s flatness, isotrop 10 Hz to 400 kHz pency band limits	oy, absolute ar c). (10 Hz, 30 Hz	nd linearity v	o±1 dB				
The measurement (frequency ranger The uncertainty based on the note that the second se	ent uncertain e: 1 Hz to 40 increases ai minal freque ee page C- TD mod	ty include 00 kHz or the frequency respondence 4	s flatness, isotrop 10 Hz to 400 kHz lency band limits onse.	oy, absolute ar c). (10 Hz, 30 Hz	nd linearity v., 400 kHz) to	o±1 dB				
The measureme (frequency rang The uncertainty based on the not based on th	ent uncertain e: 1 Hz to 40 increases a minal freque ee page C TD mod Compari	ty include 10 kHz or the frequency respondency respondency 4	s flatness, isotrop 10 Hz to 400 kHz leency band limits onse.	oy, absolute ar :). (10 Hz, 30 Hz	formation,	page 8-12				
The measureme (frequency rang The uncertainty based on the no Band limits: s Exposure S Exposure evaluation MODE 2) RANGE	ent uncertain e: 1 Hz to 44 increases al minal freque ee page C TD mod Compari	ty include 10 kHz or 1 the frequency respon- 4 son with NIRP HIGH	s flatness, isotrop 10 Hz to 400 kHz ency band limits onse. standard (see	oy, absolute are construction of the cons	formation, LOW	page 8-12 50366 HIGH				
The measureme (frequency rang The uncertainty based on the not based on th	ent uncertain e: 1 Hz to 40 increases a minal freque ee page C TD mod Compari	ty include 00 kHz or the frequency respon- 4 son with	s flatness, isotrop 10 Hz to 400 kHz ency band limits onse. standard (see	oy, absolute ar :). (10 Hz, 30 Hz Ordering in	formation,	page 8-12				

Probe	UNC	NL L	NL H
3cm ²	±6%	10 %	50 %
100cm ²	±4%	1%	5%






ESEMPI di APPLICAZIONE sul portale WEBNIR

- Modalità di utilizzo (scheda Presentazione)
- Limitazioni (scheda Presentazione)
- Formato del file-dati (scheda Istruzioni)



Esempio: saldatrice ad arco effetto dell'aumento del numero dei punti di misura








$$\sigma_x = 3cm$$
 $\sigma_m = 0.2 \cdot ym + 2\%$

	Xm [m]	Ym [%]	σ m				
→	0.1	782	158.4				
→	0.15	391	80.2				
→	0.2	205	43				
→	0.25	198	41.6				
\longrightarrow	0.3	102	22.4				
→	0.35	87	19.4				
→	0.4	54	12.8				
→	0.45	48	11.6				
→	0.5	37	9.4				
→	0.55	24	6.8				
	0.6	21	6.2				







Esempio: effetto della forma della funzione $f(x, p_1, ..., p_n)$

Nel precedente esempio: $f(x, p_i) = \frac{p_3}{x^3} + \frac{p_2}{x^2} + \frac{p_1}{x}$

m	offset [%]	perc_err	dr [m]	dr_M [m]	dr_m [m]	delta_d [m]
3	2	0.2	0.342	0.379	0.291	0.087
5	2	0.2	0.326	0.359	0.281	0.078
7	2	0.2	0.308	0.339	0.266	0.073
11	2	0.2	0.309	0.339	0.270	0.069

Se si considera:


$$f(x, p_i) = \frac{p_3}{(x + p_0)^3} + \frac{p_2}{(x + p_0)^2} + \frac{p_1}{(x + p_0)^1}$$


m	offset	perc_err	dr	dr_M	dr_m	delta_d
3						
5	2	0.2	0.335	0.371	0.285	0.086
7	2	0.2	0.313	0.347	0.267	0.080
11	2	0.2	0.312	0.342	0.272	0.070



Esempio: stimolazione magnetica transcranica (TMS) intervallo delle distanze di misura e ripetizione di misure







Da notare la ripetizione di misure alla stessa distanza, tutte ben contenute nell'incertezza di misura.

Xm	Ym	Sm	Range		
0.5	1222	67.1	Н		
0.5	0.5 1027		Н		
0.5	1222	67.1	Н		
0.5	1387	75.35	Η		
0.6	765	44.25	Н		
0.6	765	44.25	Н		
0.7	430	27.5	Η		
0.7	430	27.5	Н		
0.7	421	27.05	Н		
0.7	401	26.05	Н		
8.0	317	21.85	Н		
8.0	317	21.85	Н		
8.0	341	23.05	Н		
1	145	13.25	Η		
1	134	12.7	Н		
1	145	13.25	Н		
1	153	13.65	Н		
1.2	97	10.85	Η		
1.2	99.8	10.99	Н		
1.2	90	10.5	Н		
1.2	97	10.85	Н		
1.9	31	2.55	L		
1.9	31	7.55	Н		
2	23	7.15	Н		
2	23	2.15	L		
2.1	25	2.25	L		
2.1	25	7.25	Н		
2.2	22.5	2.125	L		
2.2	22.5	7.125	Н		



Estensione della procedura per sorgenti monofase



$$\vec{B}(Q,t) = I(t) \cdot \vec{B}_{@1A}(Q)$$

Il campo generato dalle cosiddette sorgenti monofase è rappresentabile come prodotto di due termini: uno rappresenta la variabilità del campo nel tempo ed è proporzionale a I(t) l'altro rappresenta la variabilità del campo nello spazio e dipende dalla forma del circuito.

B98occ

Xm	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1	1	1	1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.9	1.9	2	2	2.1	2.1	2.2	2.2
Ym	1222	1027	1222	1387	765	765	430	430	421	401	317	317	341	145	134	145	153	97	99.8	90	97	31	31	23	23	25	25	22.5	22.5

@55 cm

name	value	k	dr	dr_delta
В98рор	54.083	4.916	2.309	0.244
B98occ	11.001	1.000	1.158	0.068
B10pop	9.415	0.856	1.097	0.066
B10occ	2.543	0.231	0.707	0.062
B13inf	2.543	0.231	0.707	0.062
B13sup	2.554	0.232	0.708	0.062
B13arti	0.851	0.077	0.487	0.063

